

Informácia pre užívateľa

EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006



Prečítajte si pozorne návod na použitie

Výrobok: Ochranná rukavice proti mechanickým rizikám a rizikám chladu.



SK

OPP KATEGÓRIE II

V súlade s Nariadením (EU) 2016/425.

Vzor:	„ZARO WINTER“	Kód:	3700 012 250 00	Veľkosť:	11
Materiál:	Bavlnený úplet, celomáčaný v PVC, s penovou izolačnou vložkou a teplou flanelovou podšívkou.				

Určení: Slúžia ako ochrana rúk proti znečisteniu a ochrana v pracovnom prostredí pri práci s mechanickým ohrozením aj v chladnom prostredí (mraziarne, chladiarenský priemysel, rybárstvo, zber odpadov, upratovacie práce, vodovody a kanalizácie, poľnohospodárstvo a pod.). Manipulácia s materiálmi za sucha aj za vlhka. Rukavice používajte na čisté a suché ruky.

Tieto úrovne tried sú získané z vykonaných testov podľa podmienok stanovených v platných tadiaľ uvedených normách. Triedy prevedenia sú založené na výsledkoch laboratórnych skúšok, ktoré sa nemusia nutne vzťahovať ku skutočným podmienkam na pracovisku. (Čím vyššie číslo, tým vyšší faktor ochrany).					
EN 388	A (0-4)	Odolnosť proti oderu	trieda vykonania 3	 A.B.C.D.E.F.	Ochrana platí iba v oblasti dlane a prstov a proti tu uvedeným rizikám. Proti iným rizikám a triedam ich nepoužívajte. Tieto výsledky sú iba triedy vykonania nie úrovne (triedy) ochrany. U rukavíc s dvomi alebo viacerými vrstvami nevyjadruje nutne vlastnosti vonkajšej vrstvy. Úrovne tried vykonania sú platné iba pre nové, neprané a nečistené rukavice. Systém dimenzovanie ruky je založený na obvode ruky a dĺžke ruky, ako sú definované v prílohe B, tabuľke B1, EN ISO 21420.
	B (0-5)	Odolnosť proti rezu	trieda vykonania 1		
	C (0-4)	Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu	trieda vykonania 2		
	D (0-4)	Odolnosť proti prepichnutiu	trieda vykonania 1		
	E (A-F)	Odolnosť proti prerezaniu (TDM)	trieda vykonania X		
	F(P/X alebo nic)	Ochrana proti nárazom	trieda vykonania X		
EN 511	a (0-4)	Odolnosť proti konvekčnému chladu	trieda vykonania X	 a.b.c	
	b (0-4)	Odolnosť proti kontaktnému chladu	trieda vykonania 1		
	c (0 alebo 1)	Priepustnosť vody	trieda vykonania X		
EN ISO 21420 - ochranné rukavice (všeobecné požiadavky)					
	(1-5)	Úchopová schopnosť	trieda vykonania 5		
„X“ = rukavica nebola podrobená tejto skúške.					

Upozornenie: Je nutné, aby užívateľ vykonal prehliadku rukavíc pred a po ich použití za účelom overenia požadovanej kvality. Nepoužívajte poškodené rukavice. Nepoužívajte pre manipuláciu s ostrými predmetmi, toxickými chemikáliami alebo masťnými predmetmi. Materiál rukavíc je poškodzovaný petrolejom, minerálnymi olejmi, tukmi a organickými rozpúšťadlami. Táto rukavica neposkytuje ochranu pri teplote pod - 30 °C. Táto rukavice poskytuje ochranu kontaktu so studenými predmetmi po obmedzenú dobu. Rukavice môže pri premočení stratiť svoje izolačné vlastnosti. Tieto rukavice sa nesmú nosiť, pokiaľ hrozí riziko ich zachytenia do pohyblivých častí strojov. Kvôli otupovaniu čepele pri skúške odolnosti proti rezu (B) sú výsledky skúšok rezu len orientačné, zatiaľ čo skúška odolnosti proti rezu TDM (E) je výsledkom referenčného prevedenia. Rukavice spĺňajú požiadavky na odolnosť proti prepichnutiu, nie sú však určené na ochranu pred tenkými, ostrými predmetmi, ako sú napríklad injekčné ihly. Uvedené skutočnosti môžu užívateľovi prispieť k racionálnemu používaniu tohto typu pracovných rukavíc. Je na zodpovednosť každého užívateľa, aby posúdil, či výrobky využíva za vhodných podmienok.

Údržba, životnosť: Po použití sa presvedčte, že sú z rukavíc odstránené všetky znečisťujúce látky. Predĺži to ich životnosť. Jedná sa o rukavice na krátkodobé použitie. Zvlhnuté rukavice sušte ďalej od tepelných zdrojov pri izbovej teplote. Zákaz prania rukavíc, prípadnú nečistotu utrite vlhkou handričkou, prípadne vykefujte jemnou kefkou. Nečistite chemicky, zákaz bielenia, zákaz sušenia v bubnovej sušičke, zákaz žehlenia. Predreté, prepálené, silne znečistené, alebo stvrdnuté páry vymeňte za nové. Neručíme za možné zníženie ochrannej funkcie spôsobené nesprávnou údržbou. Pri vhodných podmienkach skladovania je doba skladovateľnosti 3 roky.






Skladovanie, preprava: V čistom, suchom a dobre vetranom prostredí pri izbovej teplote, bez kontaminácie vlhkom, nečistotami, plesňami, popr. ďalšími činiteľmi znižujúcimi úroveň ochrany. Nevystavovať dlhšiemu pôsobeniu slnečného žiarenia. Skladujte a prepravujte najlepšie v originál uzavretom balení. **Príslušenstvo:** výrobok je dodávaný bez príslušenstva.

Nebezpečné prímеси: Tento výrobok neobsahuje žiadne látky, o ktorých je známe alebo u ktorých je podozrenie, že majú nepriaznivý vplyv na hygienu alebo zdravie užívateľa. Napriek tomu materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou užívateľa môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. Pri podráždení pokožky alebo alergickej reakcii rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára.

Likvidácia: použité rukavice likvidujte v súlade s predpismi pre likvidáciu daného druhu znečistenia a s nariadením miestnych úradov. Nepoužité rukavice sa môžu likvidovať spolu s domovým odpadom.

Notifikovaná osoba, ktorá vykonáva posúdenie zhody: Notified Body No. 0075, CTC-Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France.

Vyhľadanie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro stažení".

Značenie (vzorové) – popis:			
ZARO WINTER	Typ rukavíc		Upozornenie na nutnosť čítať návod k použitiu
11	Veľkosť	„A“	Identifikácia výroby
EN388  EN511 	Piktogram a číslo normy, ktoré tento výrobok vyhovuje		Identifikácia výrobcu
3121X X1X	Triedy vykonania	 XX/XXXX XX/XXXX	Mesiac a rok výroby Spotrebujte do dátumu (mesiac / rok)
CE	Značka zhody	ZA/XXXX/XXX CAT II	Šarža – značka/rok výroby/číslo zákazky Kategória

V prípade potreby podrobnejších informácií kontaktujte:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.